

管理番号

F50313

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|------------|------------------|---------------------|------|----------------|
| 検査日 | 2023年6月16日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 金属顕微鏡 | 電源電圧 | 1相 100V | ステージ | ガラスステージ |
| 型式 | — | 接眼レンズ | CFW10x | | ストローク150×150mm |
| メーカー名 | ニコン | 対物レンズ | M Plan | 照明 | 落射/透過 |
| 機械Ser.No | 232113 | | 5X,10X,20X,40X,100X | 外寸 | W400D570H650 |
| 製造年月 | 年 月 | CCDカメラ | L-837 | 重量 | 21 Kg |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |


備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・観察


観察サンプル:Mitsutoyo CHART-001



5x




10x



20x



40X



100X

・駆動部

ステージXY軸動作 確認

ステージZ軸粗動/微動動作 確認

レボルバ回転動作 確認

・照明

落射電源(外部電源)

落射ランプ点灯/調光 確認


透過ランプ点灯/調光 確認



落射ランプ/電源



透過ランプ



明視野



暗視野

・CCDカメラ(HOZAN L-837)



CCDカメラ



参考画像(PC付属しません)

取扱説明書(無)

ソフトウェア(HOZANホームページ)入手可 無料版/有料版有り

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[6H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

BF/DF切替レバー動き重い

PCは付属しませんので別途準備必要

出荷日 年 月 日

[責任者]

天野

ASK INDEX