管理番号

GC1070

動作確認チェックシート

検査日	2021年 1月22日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	投影機	電源電圧	100v	測定範囲X方向	100mm
型式	V-12	周波数	50/60Hz	測定範囲Y方向	50mm
メーカー名	ニコン	外寸	W480 D900 H1100	対物レンズ	X10,X50,X100

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

投影状態X50

参考測定値X方向

参考測定値Y方向

＜確認結果＞

・投影状態Ok。

・14mmブロックゲージ測定結果（参考値）

X方向　14.0065

Y方向　14.0076

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（OK）　作業工数［ 2.0H］

検査担当者［　押鐘　］　　中野

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日