管理番号

M80125

動作確認チェックシート

検査日	2022年　11月　7日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	インバータ	電源電圧	3相AC200～240V 9.5A	出力	AC200～240V 8A
製造年月	――――――――	電力容量	1.5KW		0～400HZ
メーカ名	富士電機	周波数	50/60Hz兼用	シリアルNo.	01CB70A0030J
寸法	縦230mm×横180mm×奥行き158mm	型名	FRN1.5C2S-2J13	重量	1.7kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認実施。→問題なし。

2、社内モータ(3相AC200V　50/60Hz　0.75KW)負荷にて動作確認。→安定的に動作、問題なし。(但し、インバータ内パラメータ値変更確認)

→各スイッチ・表示機能及び、内部FAN回転動作問題なし。

動　作　確　認

動作確認時の主なパラメータ
設定変更
モータ1パラメータ
F、P、E、H 迄　設定
F00→0確認
F01→4確認
F02→2確認
F03→60.00HZ確認
F04→60.00HZ確認
F05→00.00HZ確認
F06→200V確認
F07→6.00S確認
F08→6.00S確認
F11→8.00A確認
F15→60.00HZ確認
F16→00.00HZ確認
P02→1.50KW確認
P03→8.0A確認
P06→(2.51A)確認
P07→(6.30へ変化)確認
P08→(10.79へ変化)確認
P12→(2.83へ変化)確認
E30→2.5確認
E31→60HZ確認
E32→1.0確認
E34→8.00A確認
E35→10.00確認
E37→8.00A確認
H06→1確認

周波数設定制御時

ゼロ設定
モータ回転
停止確認

モータ定格周波数設定時

取扱説明書（有）コピー品

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　　　　　　（備考欄コメント）　　　　　　　[責任者]

動作（OK）　　作業工数[2H]

検査担当者[　　　小林(克)　　]

ユーザー名【　　　　　　　　　】出荷日　　　年　　月　　日

早川