管理番号

O60661

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月29日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	真空計(電離)	電源	AC100	質量	6 kg
型式	GI-TL3	周波数	50/60Hz	外寸	W240 D300 H99
メーカー名	アルバック	適合ゲージ	WIT/WIB		
機械Ser,No	8189	測定圧力範囲	1.3×10^{-5}～6.7×10^{-1}Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

＊　社内用　：　排気セット(RP＋TMP)／比較用測定機器使用

＊　社内用　：　電離真空計アネルバM-430HG　／　測定子MG-2（ミニチュアゲージ）にて測定

＊　O51117：真空計(電離) GI-TL3 / 測定子 WIT 0803G（社内用）にて測定

（　真空計　）

※ GI-TL3 表示圧力：2.0×10^{-3}Pa

M-431HG 表示圧力 ：1.42×10^{-3}Pa(社内用)

（測定子）

測定子：アルバック WIT 0803G（社内用）

測定子：アネルバ MG-2(社内用)

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　作業時間［ 2.5 H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

塩内（一）