

管理番号

GA1409

動作確認チェックシート

検査日	2018年 12月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ガウスメータ	電源電圧	単3電池×4本	測定センサー	T-4048-001
製造年月	不明	型名	MODEL 4048		CAL/1690
メーカー名	東陽テクニカ	シリアルNo.	5050975	磁束密度測定範囲	シリアル/9100108
寸法	縦185mm×横100mm×奥行45mm				古くてデータ不明

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認実施。→ 測定センサーの途中にキンクがありグラグラしている NG。

2、電源ONして、測定モード状態にした時、センサーを持って移動すると、センサー入力信号が切れてリセットされる。→NG。

動作確認

測定モード



初期設定モード



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[

]出荷日

年

月

日

