

管理番号

HB1092

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	金属顕微鏡	電源電圧	単相 100V	レボルバ	手動
型式		周波数	50/60 Hz		
メーカー名	ニコン	接眼レンズ	CFW10×		
機械Ser.No	223499	対物レンズ	BD Pian		
製造年月	年 月		×5 ×10 ×20 ×40		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


・外観



・観察





5X




10X

・通電確認

ランプ点灯確認/調光確認



20X



40X

・可動部動作

レボルバ動き問題なし

X/Y軸 動作問題なし

Z軸(粗動・微動) 動作問題なし

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[2.5H]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日



ASKINDEX