

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月9日	電源電圧	AC100V	適用変換器	350Ω ひずみゲージ式
商品名	シグナルアンプ	周波数	50/60Hz	定格出力(電圧)	±10V・±4V・±2V
型式	WGA-200A	外寸(mm)	W60×D250×H150	定格出力(電流)	4～20mA
メーカー名	KYOWA	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	643430003	測定点数	1点		
製造年月	2006年6月製	入力抵抗	1MΩ 以上		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)

製品概要: 計装用増幅器(ひずみゲージ式変換器と組み合わせて荷重・圧力・トルク・変位など測定可能)

- 1 外観確認: 正常、コントローラ本体に傷や破損等の異常なし
※前面パネル無し→性能に問題ありません。
- 2 通電確認: 正常、通電時の異常発生なし→社内治具(ロードセル3個)を接続し通電確認実施
- 3 ZERO調整確認: 正常、無負荷時「ZERO」「FINE」トリマで電圧表示「000」に調整
- 4 感度調整確認: 正常、治具に錘をのせ、表示変化を確認、感度調整トリマ「SPAN」「FINE」で電圧表示変化を確認
※ご使用の際は負荷によるZERO調整、感度調整が必要になります。



本体正面



動作環境



社内治具(ロードセル)



通電時表示



ZERO調整時



実負荷確認

取扱説明書(無)※インターネットから入手可能

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[3.0 H]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【

(備考欄コメント)

※ご使用の際はZERO調整、感度調整が必要になります。

※前面パネル無し

】出荷日 年 月 日

[責任者]

早川