





(2) Z軸測定 (X軸スパン120mmピッチ2mm、Z軸スパン10mmピッチ2mm)


磁石とセンサー位置




Z軸の設定画面



Z軸の測定結果



(3) ガウスメーターゼロ校正 (Zero Probe)



センサーと磁気シールドケース



シールドケース時測定値