

IA0401

動作確認チェックシート

検査日	2020年11月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	カシメ機	電源電圧	三相200V20A	主軸移動量	120mm
型式	BR1-103	周波数	(50 / 60)Hz	テーブル面	180x310
メーカー名	ブラザー工業	回転数	1390/1670rpm	寸法w、d、h	300x500x970
機械Ser.No	125316	カシメ能力	φ5mm以下	重量	95kg
製造年月		ヘッドストローク	20~40mm	軸径	φ12mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 電源、エアー導入、回転、タイマー可動部、問題無し、フットSW2個同時にONでタイマー起動。

ハンドル(上、下用)



フットSW



付属品



取扱説明書(無)ネット上に有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

