

通電確認チェックシート

検査日	2023年1月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	極高真空計	電源	AC100-240V	重量	5.3Kg
型式	AxTRAIN ISX2-CE	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ULVAC	寸法(W×D×H)	240×350×99		
機械Ser.No	00167	測定圧力範囲	10 ⁻¹¹ ~ 10 ⁻⁷ Pa		
製造年月	—	使用温度範囲	10 ~ 40°C		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】

* J70554 ULVAC製 AxTRAIN ISX2-CE



* PRG にて表示確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

通電確認(OK)

作業時間[0.5.H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【

】出荷日

年 月 日