

J80093

動作確認チェックシート

検査日	2020年3月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルトルクメーター	電源電圧	DC7.2V(AC100~240V DC変換)		
型式	HP-10	周波数			
メーカー名	ハイオス	精度	±0.5%		
機械Ser.No	805513	重量	1.8kg		
製造年月	2005	最大許容負荷	1N・m		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4 絶縁抵抗	ライン、筐体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

CCW

1 弊社トルクレンチを取り付け確認、下図参考、ただし、校正必要。

フル充電したが、4分ほどで、電池切れ、充電電池交換必要。

ケース金具取れている。

付属品、鍵



CCW



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) 充電電池交換、校正必要。

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

