

動作確認チェックシート

検査日	2024年1月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	デジタルトルクメーター	電源電圧	AC100~240V、DC7.3~8V変換アダプター	
型式	HP-10	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	ハイオス	測定範囲	0.0015~1.000N・m	
機械Ser.No	805513			
製造年月	2017			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社アナログトルクメーターと接続確認。
- CW,CCW共ほぼ同じ値。
- AC~DCアダプターNG,弊社アダプター使用。
- 充電池能力不明。
- 校正推奨。

アナログ計



付属品



下表示の様に確認。

CCW 0.426N・m

CW 0.708N・m

アナログ計



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024年1月24日	AC~DCアダプター交換。	上田

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

