

管理番号

K20227



動作確認チェックシート

検査日	2021年 5月 25日				
商品名	フロア型超遠心機	電源電圧	1φ 200V/20A(30A) ※ 50/60Hz	温度設定範囲	0°C~40°C
型式	OPTIMA XE-90	最大出力	8.5A	速度設定範囲	1000~9000rpm
メーカー名	ベックマンコールター(株)	出力	1.7kW	時間設定範囲	999時間59分
Serial No	CXE14L15	外観寸法	(W)940×(D)681× (H)1260 ^{mm}	加速	10プロファイル
製造年月	2014年11月	重量	485kg	減速	惰走を含め11プロファイル

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源スイッチON⇒問題なし。図1参照
- 2 パラメーター設定⇒問題なし。(タッチパネル)図2~8参照
- 3 運転確認⇒ローター未装着(付属していない)為
回転数の切替(パラメーターにて)のみ確認。図9参照



取扱説明書: 有(CDソフトウェア)

(※装置銘板は20A表記しているが取説では30Aを用意している)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[2.0 hr]



検査担当者[雨宮(耕)]

遠心機 (EX-90,HP-30I,MAX-XP)専用ロータ リスト

(1台)

装置名称	フロア型遠心分離機
	型式：XE-90
	ロータ型式
1	Type 100Ti
2	Type 90Ti
3	Type 70Ti
4	Type 70.1Ti
5	Type 50.2Ti
6	Type 50.4Ti
7	Type 45Ti
8	Type 42.2Ti
9	Type 25Ti
10	Type 19Ti
11	NVT 100
12	NVT 90
13	NVT 65
14	NVT 65.2
15	VTi 90
16	VTi 65.2
17	VTi 65.1
18	VTi50
19	SW 55Ti
20	SW 41Ti
21	SW 40Ti
22	SW 32Ti
23	SW 32.1Ti
24	SW 28
25	SW 28.1
26	Ti-15(Std.core)
27	Ti-15(B-29.core)
28	CF-32Ti

(2台)

装置名称	拡張性能遠心分離機
	型式：HP-30I
	ロータ型式
1	JA-10
2	JA-12
3	JA-14
4	JA-14.50
5	JA-17
6	JA-18
7	JA-18.1
8	JA-20
9	JA-20.1
10	JA-21
11	JA-25.15
12	JA-25.50
13	JA-30.50
14	JS-5.9
15	JS-7.5
16	JS-13.1
17	JS-24.15
18	JS-24.38
19	JLA-9.1000
20	JLA10.5000
21	JLA-16.250
22	JV-20
23	JE-6B
24	JCF-Z
25	JSP-F500
26	JSP-F250
27	JSP-F50C

(3台)

装置名称	卓上型超遠心機
	型式：MAX-XP
	ロータ型式
1	MLA-150
2	MLA-130
3	TLN-120
4	TLN-120.2
5	TLN-120.1
6	TLN-110
7	TLN-100
8	TLN-100.4
9	TLN-100.3
10	TLN-100.2 ^C
11	TLN-100.1 ^C
12	TLA-100
13	TLV-100
14	MLN-80
15	MLA-80
16	MLA-55
17	TLA-55
18	TLS-55
19	MLS-50
20	MLA-50 ^e
21	TLA-45 ^C