

K50930



動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	湿度・温度変換機	主電源電圧	1ΦAC100-240V	測定範囲	CH1:湿度範囲
型式	HMT338	周波数	50/60Hz		0~100%RH
メーカー名	VAISALA	本体部Ser.No.	F2710133		CH2:温度範囲
本体寸法	約縦140mm×横183mm×奥行85mm	年式	2010年		-80~+100℃
セット質量	約2.1kg(センサー含む)			出力	DC電圧/電流各設定

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	※○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→外観及は問題ない。(CH2のみ出力配線あり、CH1に出力ケーブル後付)
- 2、通電確認。→通電ランプ表示及びチャンネル1と2の出力(室温時/出力切換値はDC0~5Vに設定)問題なし。
- 3、湿度/温度の変化による出力確認。→※正確な温湿度環境ではないが、社内治具を使用し湿度/温度の変化による出力電圧の変化を確認。



社内治具による温湿度変化時の出力電圧表				
環境条件	湿度%RH	CH1出力:V	温度℃	CH2出力:V
室温時	約38	2.382	約25.6	2.584
氷ボックス内雰囲気			約-0	2.285
ヒータ加湿器の雰囲気	約90以上	4.990(最大)	約55以上	3.780



取扱説明書(無)メーカーホームページより入手可能。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H] 但し、校正確認が必要。

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

