

管理番号

M90488

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ブースターエアコンプレッサー	電源電圧	三相 200V		
型式	TFBS04-8.5	周波数	50Hz/60Hz		
メーカー名	アネスト岩田	制御圧力	0.68~0.85MPa		
機械Ser.No	HF0579	外寸	W460× D305× H615		
製造年月	2008	重量	28kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	-

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認を実施。 → 問題なし。

2、動作確認 NG

※本体電源プラグをブレーカーに接続後、ブレーカーをONにしたら60Aのブレーカーが落ちた。
本体アースとモーター側端子間を確認した所、黒線端子とアース間が短絡状態になっていた。

動作確認

モーター側端子部



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2.0 H]

検査担当者 [佐藤(紀)]

中野

ユーザー名[]出荷日 年 月 日