

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	自動塗工装置	電源	AC100V	重量	約30kg
型式	PI-1210	ガラス板寸法	280x450mm		
メーカー名	テスター産業(株)	ストローク	約330mm		
機械Ser,No	—	駆動方式	ベルト駆動		
製造年月	—	本体寸法	約(W)600x(D)480x(H)300 ^{mm}		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.電源投入確認⇒問題なし。
- 2.各SW類確認⇒問題なし。(SPEED CONTROL,STOP POSITION,START,RETURN,MANUAL)



POWER ON



MANUAL動作①



MANUAL動作②



MANUAL動作③



RETURN動作

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作:OK 作業工数[1.5 hr]
 検査担当者[雨宮] ※受電灯ランプケース破損あり





POSITION 1



ストローク



POSITION 2



ストローク



POSITION 3



ストローク




POSITION 4



ストローク



POSITION 5



ストローク



POSITION 6



ストローク



POSITION 7



ストローク