

管理番号

TAAC01

動作確認チェックシート

検査日	2013年 10月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	膜厚計	電源電圧	AC100V		
型式	OSPrey800	周波数	(50・60)Hz		
メーカー名	OXFORD	基準器	無し		
機械Ser.No	07A005				
製造年月	2007年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 表示機能	画面の不具合等はないか。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【測定動作確認】

・簡易的膜厚測定作業時の不具合確認実施 (OK)

リファレンス(銅膜)

対象物測定(腐食性膜)



腐食性膜測定結果 対象物A:0.28542μm

対象物A:0.33948μm

取扱説明書(有・無) ※測定サンプル持参での確認は必要と判断します。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(○×・NG)

作業工数[16H]

検査担当者[穂苅]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

