

N60530

動作確認シート

検査日	2024年6月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	粉碎機	電源電圧	3相 200V	外寸法 mm	W535 D625 H970
メーカー名	ホーライ	周波数	50/60Hz	ホッパ口径	150×150 mm
型式	P-1314				
製造年月	1991年				

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・動作確認 OK
- ・プラコップの粉碎確認：出来ない(軽薄の為、弾き飛ばされる)

条件1：コップ単品(重ねない)投入
跳ねていて粉碎できない。

条件2：コップ重ねて投入
跳ねる、空きスペースに挟まり粉碎できない。

条件3：内部のフルイを外す。
コップを個々に投入すると潰れた形で、搬出される。
細かく粉碎は、出来ない。
※重ねると空きスペースに挟まる為、実施していない。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

動作(OK)	作業工数[1H]	(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[中野]			中野
ユーザー名[]	出荷日	年 月 日	

プラコップ粉碎確認



空の状態 稼働前



コップ単品投入 殆ど粉碎されない




コップを重ねて投入 粉碎できない



カッター部



跳ねて隙間に挟まる(粉碎できない)



内部フルイを外して粉碎してみる



コップ個々投入 大きく粉碎されている。
粉碎より破砕で、減量には、余り効果なし



フルイなしで粉碎稼働

左写真拡大