

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	トルクメーター	電源電圧	AC100(アダプター)	寸法	—
型式	HP-100	周波数	50/60Hz	ピーク時測定 範囲	1.5~100Kgf・cm
メーカー名	ハイオス				
機械Ser.No	—				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・弊社のトルクレンチ、トルクメーターを使用して確認した。校正は、されていない。
- 測定データは、参考値です。充電電池は、使用できる。(使用時間は、不明)



無負荷0.01と表示



CW 100N(102Kgf)



CCW 100N(102kgf)



CW CCWとも6kgf・cm



トルクメーター6kgf・cm



トルクレンチ100N

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[中野]

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

中野