

管理番号

NC0792

動作確認チェックシート

検査日	2024年4月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	蛍光顕微鏡	電源電圧	1相 100V	カメラユニット	DXM1200F
型式	ECLIPSE L150	周波数	50/60 Hz	光源ユニット	C-SHG1
メーカー名	ニコン	接眼レンズ	CFI 10x/22	OS	WindowsXP
機械Ser.No	611014	対物レンズ	UMPlanFluor 5x PlanFluor10x/20x/40x /ミラーユニット	外寸	W1200D750H1650
製造年月	年 月			重量	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・観察

サンプル: 社内観察用基板



5x

10x

20x



40x

・通電確認

ソフトウェア(ACT-1)起動 確認

光源ユニットランプ点灯 確認


ランプ点灯時間: 1395h



・カメラ画像



接眼レンズ画像



カメラLive画像

・可動部確認

XY軸動作 異常なし

Z軸 粗動/微動動作 異常なし



画像セーブ



拡大画像

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[10h]

検査担当者[

Tokunaga]

ユーザー名[

]

出荷日

年

月

日

