

動作確認チェックシート

検査日	2024年6月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアシャワー	電源・電圧	三相 200V	電磁ロック	無し
型式	-	周波数	50・60 Hz	照明	蛍光灯1灯
メーカー名	-	吹出数(側面)	6	有効測定	W800 D950 H1900
機械Ser.No	-	床	有り	外寸	W1300 D1000 H2100
-	-	センサー	有り	重量	320 kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)


機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



吹き出し口 側面6カ所

・ドア開閉



・通電確認

電源ランプ点灯 確認



・風速/清浄度測定

風速:社内測定機(KANOMAX6035)使用し測定

測定方法:吹き出し口から10mmの位置にて測定



29.5m/s

・扉センサー/照明

D/R側扉(開)


C/R扉から退出後(閉)



清浄度:社内測定機(RION KC-50)使用し測定

測定方法:吹き出し口から50mmの位置にて測定

照明点灯 確認



0.3μm...210

0.5μm...40

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[8H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

