

# 動作確認チェックシート

|      |            |                  |                    |
|------|------------|------------------|--------------------|
| 検査日  | 2024年 4月5日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                    |
| 商品名  | プラズマクリーナー  | 電源               | AC200v 15A 50/60Hz |
| 型式   | PC-300     | ワークサイズ           | 320x230x80         |
| メーカー | サムコ        | 電源               | 13.56MHz 300W      |
| 製造番号 | 28A2260    |                  |                    |
| 製造年  | 2007 4     |                  |                    |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

装置電源投入してスタート、到達圧力70Pa、AUOT/Manual 共に放電確認。

ガス流量、電源出力、放電時間等レシピ変更問題なし。

\* パスワード 1026



操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SIHRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 6H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

