

動作確認チェックシート

検査日	2024年4月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ハンドプレス	外寸wxdxh	115x190x470		
型式	D-78112	圧力MAX	5KN		
メーカー名	SCHMIDT				
機械Ser,No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
5		
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 引き上げ先取付部品外して、弊社ロードセルで下表示確認。

ロードセル



4865NKg以上5000N超える(測定値MAX5000Nまで)



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

