O51151

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年6月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	触針式段差膜厚計	電源電圧	1相 100V	スタイラスレンジ	1∼99.9mg
型式	Alpha-Step 500	周波数	50/60 Hz	サンプルサイズ	(Max) 158x158mm
メーカー名	KLA-Tencor	スキャンレンジ	10 mm	ステージ回転	180°
機械Ser,No	01980240	スキャンスピード	2 <b>~</b> 200 <i>μ</i> m/s	外寸	W670D1000H1400
製造年月	年 月	カメラ	70 <b>∼</b> 210x	重量	

	チェック項目	主な確認内容	チェック(〇×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	Δ ※1
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	0
3	SW設定	SWの機能は正常か。	0
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	0
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	0

## 備考(動作確認内容•不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

#### - 外観 ※1.前扉ヒンジ割れ有(左右)











ヒンジ割れ部

### •通電確認

PC/ソフトウェア起動 確認 イニシャライズ動作 確認 ズームコントローラーノブ調整 確認







#### •参考測定

試料: 社内測定基準器使用(4592 Å)


Recipe名:TENKEN スタイラス上下動作 確認 ステージX/Y回転 確認(手動)




ステイラス下降 (測定開始)



測定レシピ (CARIB13使用)









測定結果:4550Å

•防振台動作







エア導入後

## 取扱説明書(有)英文 修理•改造履歴

年月日	修理·改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3H ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名【 出荷日 日 月