

管理番号

060602

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空計(電離)	電源	AC100	質量	5.4 kg
型式	GI-TL3	周波数	50/60Hz	外寸	W240 D300 H99
メーカー名	アルバック	適合ゲージ	WIT/WIB		
機械Ser.No	2340	測定圧力範囲	1.3×10 ⁻⁵ ~6.7×10 ⁻¹ Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】

- * 社内用 : 排気セット(RP+TMP)/比較用測定機器使用
- * 社内用 : 電離真空計アネルバM-430HG / 測定子MG-2(ミニチュアゲージ)にて測定
- * O60602: 真空計(電離) GI-TL3 / 測定子 WIT Y505(社内用)にて測定



・測定子:アルバック WIT Y505(社内用)



・測定子:アネルバ MG-2(社内用)



・GI-TL3:: 2.8×10⁻³Pa



・M430HG(比較用): 2.21×10⁻³Pa

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間 [3.0 H]		
検査担当者[立野]		
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	

