

060660

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空計(電離)	電源	AC100	質量	6 kg
型式	GI-TL3	周波数	50/60Hz	外寸	W240 D300 H99
メーカー名	アルバック	適合ゲージ	WIT/WIB		
機械Ser.No	8188	測定圧力範囲	$1.3 \times 10^{-5} \sim 6.7 \times 10^{-1} \text{Pa}$		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外觀	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- * 社内用 : 排気セット(RP+TMP)/比較用測定機器使用
- * 社内用 : 電離真空計アネルバM-430HG / 測定子MG-2(ミニチュアゲージ)にて測定
- * O51117: 真空計(電離) GI-TL3 / 測定子 WIT 0803G(社内用)にて測定



(真空計)

※ GI-TL3 表示圧力: $1.8 \times 10^{-3} \text{Pa}$

M-431HG 表示圧力: $1.36 \times 10^{-3} \text{Pa}$ (社内用)



(測定子)

測定子: アルバック WIT 0803G(社内用)

測定子: アネルバ MG-2(社内用)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業時間 [2.5 H]

検査担当者 [金子]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

