

OC0160

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	切断機	電源	1φ100VAC	
型式	—	外寸	W950xD270xH490 ^{mm}	
メーカー名	—	鋸刃径	φ100 ^{mm}	
機械Ser.No	—	ステージ可動範囲	395 ^{mm}	
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
- 2.通電確認⇒問題なし。
- 3.丸鋸動作確認⇒問題なし。(切断物なしで確認)
- 4.INT LOCK作動確認⇒問題なし。



扉開



ワーク高さ範囲:約50mm



運転開始



上段回転



下段回転

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数 [1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

