

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空計(コールドカソード)	DC15~30V			
型式	PKR251	測定領域	$2 \times 10^{-9} \sim 1 \times 10^{-2} \text{ hpa}$		
メーカー名	ファイファー				
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空計と共に真空ポンプと接続、下表示の値を確認した。
- プラグ、測定機、ケーブル無し、弊社の物を使用。



取扱説明書(無)ネット上有(英文)。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

弊社真空計、測定子アルパックとファイファー真空計、測定子の差による

[責任者]

