

P30071

動作確認チェックシート


検査日	2025年4月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	AC100V		
型式	SCA-12	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	三商	温度範囲	-20~30℃		
機械Ser.No	11917745	外部循環能力	最大流量9L/min		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1) ナイブラインZ1,60%液温17℃約3Lタンクに入れて、設定温度-20℃約31分で-20℃確認。

2) 流量6L/min強。



取扱説明書(有)

IN,OUT連結



6L/min強。



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント) 流量約30%ダウン

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

