

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電圧/電流発生器	電源電圧	単相 100~240V 240VA	出力範囲 パルス	±5.0V at 10A
型式	2614B	周波数	50 / 60 Hz		±202V at 1A
メーカー名	KEITHLEY	最大出力	30.3 W/ch	測定ch数	2
機械Ser,No	4076045	出力範囲	±20.2V at 1.5A	インターフェース	デジタルI/O,GPIB
製造年月	年 月		±202V at 100mA		LAN,USB,TSP-LINK

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, CONFIG, DISPLAY, LOAD/RUN, STORE/RECALL, TRG/MENU
EXIT/ENTER, RANGE(AUTO, △, ▽), CURSOR(>, <), CHAN A, CHAN B
KNOB 確認

◎ 表示類 ○ 設定電圧値, 現電圧値, 設定電流値, 現電流値, 各種制御表示 確認
○ (LED) OUTPUT(CHAN A, CHAN B)

◎ 動作 抵抗測定 2WIRE (250KΩ抵抗使用)

○ CH A Vソース 抵抗測定

電圧設定 20V R=0.253989 MΩ

電流設定 0.07mA R=0.254094 MΩ



0.253989 MΩ



0.254094 MΩ

○ CH B Vソース 抵抗測定 確認

電圧設定 20V R=0.245510 MΩ

電流設定 0.07mA R=0.245709 MΩ



0.245510 MΩ



0.245709 MΩ

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

管理入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]
検査担当者[佐藤]
ユーザー名[]
出荷日 年 月 日

