

動作確認チェックシート

検査日	2025年 12月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100, 200V 1100W		
型式	PR 45V-27A	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	松定	出力電圧	DC 0~46 V		
機械Ser,No	056197S	出力電流	DC 0~27 A		
製造年月	年 月	出力電力	1215W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類

○ POWER, OUTPUT, SET, OVP/OC

確認

○ (VOLUME) VOLTAGE, CURRENT

確認

◎ 表示類

○ 電圧値、電流値表示

確認

○ (LED) CV, CC, OUTPUT

確認

◎ 動作

○ 出力動作

KIKUSUI PLZ664WA 電子負荷(660w)使用

設定電圧値

電流値

CV動作

10.0V

0.0 ~ 27.0 A

20.0V

0.0 ~ 27.0 A

45.0V

0.0 ~ 14.5 A

設定電流値

電圧値

CC動作

10.0A

0.0 ~ 45.0 V

27.0A

0.0 ~ 24.2 V



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

管理入力

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

[責任者]



ASK INDEX