P80413

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ウエハー顕微鏡	電源電圧	1相 100V 50/60Hz	対物レンズ	TU PlanFluor5x/10x/20x
型式	YAT3	対応ウエハ	3インチ		/50x/100x
メーカー名	ヤマトハンズ	マガジンセット部	段数:25段	PCラック寸法	W800 D600 H1650
機械Ser,No	2102001	接眼レンズ	CFIUW10x/25	外寸	W1300 D850 H1450
製造年月	2021年 月	照明	LED反射照明	重量	230 Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(〇×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	0
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	0
3	SW設定	SWの機能は正常か。	0
4	保管•出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	0
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	0

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



-顕微鏡動作 観察サンプル:ミツトヨCHART-001



5x



10x





•通電確認


ローダー

画面表示 確認 スイッチ操作 確認

イニシャライズ動作 確認







20x

顕微鏡

照明ランプ点灯 確認 電動レボルバ回転 確認

ステージ(X/Y/Z軸)動作 確認







明視野/暗視野

PC

ソフトウエア起動 確認 カメラ画像 確認

2モニター表示 確認





・ローダー動作

3インチウエハー(オリフラ)8枚 搬送回数:5回







<u>搬送動画有り</u>

•防振台

エアー導入で上昇 確認



取扱説明書(無)

修理•改浩履厯

年月日	修理·改造記録	作業者

SHIRASAGI入力 動作(OK)

ユーザー名【

作業工数[5h]

(備考欄コメント)

防振台固定済み

検査担当者[Tokunaga

]

出荷日 年 月



[責任者]


プラスチックマガジン





マガジン有り確認







マガジン反応なし





