

検査日	2025年11月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	SMD型水晶振動子検査装置	入力電源	1φ200V/220V	対応PKGサイズ	3225、1612
型式	SFT-91MT	外寸 W*D*H	1000*1200*1700	対応封止	ガラス及びビーム
メーカー名	三生電子	概算重量	900kg	マシンタ外	1.0sec/個
機械Ser.No	530033	測定項目	特性検査		
製造年月	2015年9月		絶縁特性検査		



チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (11/11 済) TP (11/11 済) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観確認 : 問題無し

2 スイッチ確認 : 問題無し(パトライト、トアスイッチ、非常停止釦を含む)

タッチパネルのメインメニューから各手動、各データセット、ページ送り等を確認 OK



3 起動確認 : 問題無し(確認用ワーク、基準ワークが無いことを前提とした確認)

結果①(ハード) 原点復帰動作、パーツフィード、検査カメラ、レーザマーカ印字、テーピング OK


結果②(ソフト) アプリケーションソフトVer.1.0.2、自動校正、自動ロット運転 OK




リット面レーザマーカ



テーピング温調200℃



検査アプリケーション



自動校正結果

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[24.0H]

検査担当者[天野(正)]

ユーザー名【 】

(備考欄コメント)

① 1612サイズ用 各種交換部品は付属されていません

② 不具合対応も工数に含みます

出荷日 年 月 日

[責任者]





4 その他 : 不具合対応

事象① 下記メッセージが出現し、アプリケーションソフトが立ち上がらない

また、デバイスマネージャーがネットワークアナライザーボードを1枚しか認識していない



対応 PCのカバーを開け、ネットワークアナライザーボード(3枚)の抜き差し、エアダスター吹き付け



3枚全て認識し、アプリケーションソフトが正常に立ち上がる

事象② 自動校正できない(ショート校正とレジスタ校正)

対応 当該ステーションの検査プローブピンを交換(使用していない個所のものを流用取付)



Everett/Charles製
HPJ-0Jと思われる

↓ 交換後、自動校正完了

