

動作確認チェックシート

検査日	2026年 3月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	分光器	電源電圧	PCから供給	入射口径	5,10,25,50,100, 200 μm幅スリット or ファイバ
型式	USB2000+	大きさ(W×D×H)	94×63×35mm		
メーカー名	Ocean Optics	ディテクタ	ソニー製ILX511BリニアシリコンCCDアレイ	光学分解能	-0.3~ 10.0nmFWHM
機械Ser.No	USB2+H05646	測定範囲	200~1100nm	P C	Windows98/Me/2000 /XP,MacOS,Linux 任意の32ビット WindowdOS
製造年月	不明	焦点距離	入力:42mm 出力:68mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本品に必要なオペレーションソフトウェアが付属していない。
このため性能確認はできない。

ソフトウェアが付属していないため、性能未確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(保留) 作業工数[1H]
検査担当者[野沢]

