


動作確認チェックシート

検査日	2022年9月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防振台	エア一式			
型式	HRAS-2010LM	外寸wxdxh	2000x1000x790		
メーカー名	ヘルツ工業				
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ポリチューブ経年劣化で割れている、チューブ交換、リーク確認、10分で10KPa位リークする。



取扱説明書(無)

エア導入部



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(NG) 作業工数[7 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

