管理番号

HA0924

再動作確認チェックシート

検査日	2024年4月2日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ピラニ真空計センサユニット	電源	DC24V	適用ディスプレイ	ISG1(DC24V)
型式	SP1	測定範囲	0.4～3000Pa	適用ディスプレイ	IM1R1(DC24V)
メーカー名	アルバック	使用周囲温度	10～40℃	適用ディスプレイ	IM2R1(AC100V)
機械Ser,No	26460G	耐熱温度	80℃	質量（本体のみ）	190g
製造年月	―	測定子適用型式	WP-01,02,03,16		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【　検査環境　】

＊　社内排気セット：RP +TMP　＊今回はRPのみ起動

＊　社内用測定機器：ディスプレイ（ アルバック製　ISG1 ）/ 測定子（ アルバック製　SW1 ）

＊　社内用測定機器：ディスプレイ（アルバック製　IM1R1）/ ピラニ真空計センサユニット（ アルバック製　SP1 ）



センサユニット（SP1）＊測定子：WP-01

ISG1（ディスプレイ表示）

測定圧力：1.4Pa

IM1R1（ディスプレイ表示）

測定圧力：1.0Pa

取扱説明書（ 無 ）　＊社内用測定機器を使用し比較測定結果です。（ディスプレイ：ISG1・IM1R1）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　（備考欄コメント）　［責任者］

動作（ OK ）　作業工数［ 1.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日