管理番号

N10697

動作確認チェックシート

検査日	2023年 4月 11日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	抵抗加熱蒸着装置	電源電圧	AC100v
型式		装置サイズ	400x400x1015
メーカー		ベルージャ	φ250x230
製造年			
製造番号			

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	
3	SW設定	SWの機能は正常か。	
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　真空ポンプ及び真空計無し、ターボポンプの配線無し、したがって真空排気動作未確認。

2　フィラメント取り付けて通電確認、加熱動作は問題なし。

3　ベルージャの縁、欠け有り。

＊本装置に真空ポンプ及び真空計は付属しない。



操作説明書（無し）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（　）　作業工数[2H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日