管理番号

N20561

動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月 22日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	プラズマクリーナー	電源電圧	AC200v /AC100v
型式	E112-C23	装置寸法	550x1100x1250
メーカー	神港精機	ワークサイズ	φ230
製造年	2002 11		
製造番号	22022100		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

酸素導入して立ち上げ、到達圧力1Pa以下確認、手動及び自動動作にて放電確認。
ハード/ソフト切替も問題なし。条件変更OK。ロータリー/メカポンプ共に異音、油漏れなし。







操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）作業工数[8H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日

早川

ASK INDEX