

動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 11日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	標準光源	電源電圧	AC100 V	寸法外径(mm)	W610xD410xH755
型式	KD-B4	周波数	50/60Hz	観察範囲寸法(mm)	W600xD400xH350
メーカー名	株式会社ケンコー・トキナー	光源用電球	100V 150Wx4		
機械Ser.No	-				
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観確認: 問題なし
- 2 SW確認: 問題なし(放熱ファンSW・点灯SW)
- 3 放熱ファン: 問題なく回転
- 4 光源用電球確認: 問題なし(4ヶ電球点灯)
照度測定結果: 4827k
- 5 アワーメーター: 未表示(交換が必要)

光源用電球
冷却ファン




照度測定



予備光源用電球(3個)



アワーメーター未表示



※照度計測はKONICA MINOLTAのCL-200A使用

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H] アワーメーター未表示。

検査担当者[三科]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

