

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|---------|----------|
| 検査日 | 2017年 9月 29日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 汎用型バラシングマシン | 電源電圧 | 単相 AC100V, MAX10A | シリアルNo. | 34B1360 |
| 製造年月 | 2002年 | | | 付属品 | LED照明 |
| メーカー名 | 国際計測器(株) | 周波数 | 50/60Hz兼用 | | クリーンユニット |
| 寸法(ラック付) | 縦600mm×横680mm×高さ2000mm | 型名 | BM-3232LM | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ※ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ※○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ※○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | — |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認。→ ※システム構成において、メインの計測器システム及び接続ケーブルが無い。



2、測定動作確認が無理なので個別に通電、動作確認実施。→個別では動作確認OK。

動作確認 システム的には動作不可能。



取扱説明書(有)無) 手順書のみ。機器の詳細不明。

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(○×・NG) 作業工数[8H]

検査担当者[小林(克)] 個別動作確認は問題なく機能している。

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日