

管理番号

G20344

動作確認チェックシート

検査日	2017年12月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UPS	電源電圧	AC100V 9A	外寸(h, w, d)	166x138x360
型式	SMT750J	周波数	(50・60)Hz		
メーカー名	シュナイダー エレトリック	最大出力電力	750VA/500W		
機械Ser.No	QS0418224072	バッテリー	24V(12V7. 2Ax2S)		
製造年月		重量	13. 2kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 電源入らず、操作部反応無し、バッテリー取り外し、検電器し10V確認、単独で5H充電12Vを確認したが動作せず。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[3H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

