

管理番号

GB0195

動作確認チェックシート

検査日	2018年 12月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	温湿度計	電源電圧	単相 100V 不明		
型式	SM-370	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	SHIBAURA	温度測定	°C		
機械Ser.No		湿度測定	%RH		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, RH, DP 確認

◎ 表示類 ○ 温度°C, 湿度%RH 確認

◎ 動作 ○ 室内温湿度測定



基準 25.34°C, 37.63%RH



25.4°C, 37.5%RH OK

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

