

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ウエハ移載機	駆動源	DA		
型式	—	ウエハサイズ	φ8"		
メーカー名	—				
機械Ser.No	—				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	エア供給時に異常(異音・暴走等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認⇒問題なし。
2. エア供給及び動作確認⇒問題なし。




移載機外観




φ8"ウエハ搭載

配管6mm 配管1/4inc



エア供給



DWN切り替えスイッチ



UP切り替えスイッチ



DWN WAF搭載



UP WAF移載



WAF収納

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:OK 作業工数[1.0 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

※ウエハ、ウエハカセット及び作業台は付属していません。

