

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UV照射機(電源UV硬化)	電源電圧	200/208/220/240		
型式	LH6PS	周波数	50/60Hz		
メーカー名	フュージョンUV	外寸	W415 D660 H230		
シリアルNo.	20215	容量	5KVA		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・動作確認は、通電確認のみ。

正常な状態が不明なため、写真で判断して下さい。

・電源投入時、全て点灯する。その後「LAMP ON」「STANDBY」「LAMP OFF」スイッチ点滅している。
INTERLOCK、MASTERランプが点灯している

・ケーブル: HIGH VOLTAGE、RF DETECTOR、INPUTO/OUTPUT、POER INPUTの4ケーブルあり

ケーブルは、べと付がひどい



電源投入時 ランプは全て点灯



ケーブルを付けた状態



通電状態 POWER LEVELは、変更できない

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(一) 作業工数[1.0H]

検査担当者[中野]

中野

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日