

管理番号

**H41049**

# 動作確認チェックシート

検査日	2017年 6月 26,27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ザグリガラス高さ測定器	電源電圧	100V 単相 300VA		
型式	IS-14040	周波数	50 / 60 Hz	動作軸	水平回転軸
メーカー名	池上精機	高さ測定範囲1	7mmセンター ±0.3mm		
機械Ser.No	1	高さ測定範囲2	20mmセンター ±1.0mm		
製造年月	2014年 4月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 電源ブレーカー, 測定開始, 非常停止, モード切替

◎表示類 ○ 動作モニター 確認

◎動作 ○ 水平回転軸(0~359°)の位置決め動作 確認

○ 既知カバーガラスの厚さ測定 段差標準 10.024μm±0.030μm使用 確認



段上 157.35 μm  
 段下 167.35 μm 0.3mm離れた位置  
 段差 10.00 μm

段差測定に関しては、1μm以下の再現性確認。厚さ測定の再現性は、公差20μm OK, 10μm NGでした。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 16H ]

一部表示異常有(要確認)

検査担当者[ 佐藤 ]



ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日