

管理番号

I30051

動作確認チェックシート

検査日	2019年 9月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	100V 単相 320VA	周波数	50/60 Hz
型式	PS280	出力1	DC 0~30V	出力3	DC 0~5V
メーカー名	Tektronix		DC 0~2A		DC 0~3A
機械Ser.No	TW55458	出力2	DC 0~30V		
製造年月	年 月		DC 0~2A		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ POWER、TRACKING(2ヶ所)、AMPS/VOLTS切替 確認
○ ポリュームダイヤル(左側CURRENT、左側VOLTAGE、右側CURRENT、右側VOLTAGE) 確認
- ◎ 表示類 ○ デイスクレー表示、LED(C.C、C.V、OVER LOAD 5V)、ランプ(AMPS、VOLTS) 確認
- ◎ 動作 ○ C.V動作
+30V(左の端子)
15V 0~1.14A、30V 0~0.18A

+30V(中央の端子)
15V 0~1.14A、30V 0~0.18A

+5V(右の端子)
5V

○ C.C動作
(左の端子)1.25A 5V~30V
(中央の端子)1.25A 5V~30V



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[4.0H]		
検査担当者 [小俣]		
ユーザー名 []	出荷日 年 月 日	

