

動作確認チェックシート

検査日	2020年 12月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	プラスト装置	電源電圧	100v	外寸	W2630 D750 H1530
型式	GI	周波数	50/60Hz	本体寸法	W600 D500 H1530
メーカー名	芙蓉商事株式会社				
機械Ser.No	05211				
製造年月	2015年6月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



装置立上及び研磨材吐出問題無し



装置外観

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0H]

検査担当者[押鐘]

中野

ユーザー名【 出荷日 年 月 日