


動作確認チェックシート

検査日	2022年 8月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	スクリーン印刷機	電源電圧	AC200v /100V 2.5kw/2.5kw
型式	TU2030-C	装置寸法	1000x1150x1800 350kg
メーカー	S-TEC	印刷テーブル	500x300 吸着範囲 300x200 φ1.2
		印刷範囲	300x200
		版枠	700x300 t=35

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源、エアを入れて立ち上げ、原点出し、手動及び自動動作特に問題なし。
- 2 タッチパネル、表示及び条件変更問題なし。
- 3 ホットメルト及びランプヒーター共に動作問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)作業工数[10H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

