

管理番号

IB0320

動作確認チェックシート

検査日	2019年 5月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100V		
型式	TP018-3D	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	高砂製作所	出力電圧	DC 0~18V		
機械Ser.No	411030070028	出力電流	DC 0~3A		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT ON 確認
○ (ボリューム) VOLTAGE .CURRENT 確認
- ◎ 表示類 ○ 電圧値表示、電流値表示、 確認
○ (LEDランプ) CVランプ .CCランプ 確認
- ◎ 動作 ○ CV動作 設定電圧値 電流値 (電子負荷 PLZ-664WA 660W,132A使用)
5.00V 0.00 A~3.00 A
10.00 V 0.00 A~3.00 A
18.02 V 0.00 A~3.01 A
確認
- CC動作 設定電流値 電圧値
1A 0.03 V~18.00 V
2A 0.04 V~18.00 V
3A 0.10 V~18.01 V
確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[大川内]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

