

管理番号

IC0875

動作確認チェックシート

検査日	2019年 9月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空乾燥機	電源電圧	AC100v 15A
メーカー	佐藤真空工業	装置外寸	700x500x560
型式	DN-30S	炉内寸	300x300x300
製造番号	3708164		
製造年			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、真空引き、及び真空保持問題なし。リーク弁も動作OK。
- 2 温度70℃確認、但し定置運転は無い、プログラム運転のみ、設定変更、動作問題なし。
- 3 オーバヒートプロテクター動作問題なし。



操作説明書(有り、但し温度コントローラはPDF)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

